



Cuerpo de Ingenieros del Ejercito
 Direccion Subinspeccion de Castilla la Nueva
 Comandancia de Burgos
 Ciudad de Logroño

Plano de la planta baja del Hospital Militar de Salbuena en la Ciudad de Logroño




Explicacion

- | | |
|--|---|
| 1 Vestibulo | 17 Carbonera |
| 2 Cuerpo de guardia del Oficial | 18 Escalera principal |
| 3 Vel de la ropa | 19 Pasillo |
| 4 Casadero | 20 Cocina |
| 5 Habitación del portero | 21 Sala per habitar |
| 6 Reposito de cadáveres | 22 Sala de puros |
| 7 Cisterna con peso de agua potable | 23 Cocina |
| 8 Botica | 24 Cuarto para la carne |
| 9 Laboratorio de id | 25 Corral |
| 10 Cuarto del practicante de farmacia | 26 Cuadra |
| 11 Vel del Ayudante | 27 Sala en el 1º entrecielo |
| 12 Depósito de la Botica | 28 Casa a los comunes y sala en el 1º entrecielo |
| 13 Casal incommunicado | 29 Cuadra sala citada |
| 14 Sala de costuras | 30 Comunes |
| 15 Casa a la Galeria | 31 Escalera exterior de comunicacion de la habitacion del Contralor |
| 16 Galeria sin uso excepto el coro | 32 Pasillo |
| 17 Sala de cofre con un pequeño estano cub | 33 Alcobá |
| 18 Despensa | 34 Cuarto |
| | 35 Cocina |



Escala de $\frac{1}{200}$



Burgos 24 de Diciembre de 1861
 Copiado del original por el Celador de Inspeccion

Antonio Alonso

1561
 H-17-5

Comandancia de Burgos
 Antonio Ramirez



Conferido y conforme
 El Teniente Coronel Comand. de Burgos
 Carlos Benavente

Nº 1561
 hg A-17-5
 vol 1 / h nº 1

P. EDIFIC.
 PE-
 00013